




INSTA-STIK™ Profesionálne strešné lepidlo

Strešné lepidlo pre profesionálov INSTA-STIK bolo vyvinuté na lepenie tepelne izolačných dosiek a jednovrstvých hydroizolačných pásov na rôzne vrstvy plochých striech. Jednovrstvé polymérové hydroizolačné pásy musia mať spodnú stranu s vrstvou textilného rúna. Musí byť zaručená zlučiteľnosť týchto hydroizolácií s akoukoľvek priliehajúcou vrstvou. Lepidlo INSTA-STIK je ponúkané v prenosnej tlakovej nádobe (13,4 kg), ktorá nevyžaduje pri použití žiadny vnútorný zdroj energie. Systém funguje bez nahrievania, kedy jednozložková PU pena expanduje pri jej vytlačení. Použitie INSTA-STIKu je veľmi jednoduché a poskytuje rýchlu a kvalitnú príľnavosť k povrchom.



Strešné lepidlo INSTA-STIK™ možno použiť s nasledujúcimi tepelne izolačnými materiálmi:

- >>> dosky z minerálnych a sklenených vlákien
- >>> dosky s nakaširovaným asfaltovým pásom
- >>> dosky z extrudovaného polystyrénu
- >>> dosky z expandovaného polystyrénu
- >>> dosky z penového skla
- >>> korkové dosky
- >>> drevovláknité dosky
- >>> plynosilikátové dosky

Strešné lepidlo INSTA-STIK™ možno použiť na lepenie na nasledujúce povrchy:

- >>> drevotrieskové dosky (OSB dosky) a preglejky
- >>> pôvodné pieskované bitúmenové pásy na plochých strechách
- >>> asfalt
- >>> betón
- >>> pozinkované oceľové plechy

Dôležité upozornenie:

- >>> Informácie o možnosti kombinovať strešné lepidlo INSTA-STIK s inými stavebnými materiálmi získate v miestnych kanceláriách fy. Dow alebo u distribútora výrobkov INSTA-STIK.
- >>> Zlučiteľnosť priliehlych vrstiev, ktoré sú spájané strešným lepidlom INSTA-STIK, musí byť obvykle potvrdená ich výrobcami.
- >>> Hrúbka vrstvy pozinkovanej ocele kovových konštrukcií striech je minimálne 1,00 mm.



Zásady pri aplikácii strešného lepidla INSTA-STIK™:

Než začnete nanášať strešné lepidlo INSTA-STIK, uistite sa, že podklad je čistý, suchý. Pri práci vždy používajte ochranné okuliare a rukavice!

1. Po vybratí z obalu a pred pripnutím hadice premiešajte obsah nádoby pohybom zo strany na stranu po dobu jednej minúty.
2. Pripnite otočné drážky na konci dávkovacej hadice do závitu vo vstupnom otvore valcového ventilu nádoby. Po správnom osadení ho pevne utiahnite.
3. Uistite sa, že páčka mosadzného uzáveru na výstupnej hadici je v polohe Vypnutá/OFF.
4. Pripnite dvojdielnu trubicu k uzáveru na výstupnej hadici. Ručne dotiahnite.
5. Ventil na hrdle nádoby pomaly otáčajte do krajnej polohy. SKONTROLUJTE, ČI V SPOJOCH ZOSTAVY NEDOCHÁDZA K ÚNIKU LEPIDLA. Potom je INSTA-STIK pripravený na použitie.
6. Než začnete s aplikáciou strešného lepidla INSTA-STIK, pomaly posúvajte páčku uzáveru na hadici do polohy

Zapnuté/ON. Týmto uzáverom je možné ovládať prietok lepidla.

7. Asi 5 sekúnd pred ukončením nanášania lepidla INSTA-STIK uzavrite uzáver na hadici otočením páčky do polohy Vypnuté. Z trubice obvykle vytečie ešte malé množstvo lepidla.
8. Šírka nanášaných pruhov INSTA-STIKu by mala byť medzi 19-25 mm. Požadovaná vzdialenosť medzi jednotlivými pruhmi sa líši podľa tvaru strechy a závisí od jej sklonu a od výšky budovy i atiky.
9. Tepelne izolačné dosky na streche pokladajte pozdĺžne s vystriedanými špármi. Dosku osadte na pásy lepidla do troch minút. Okamžite cez dosku prejdite tak, aby sa lepidlo pod zaťažením rozprestrela do maximálnej plochy. Následne po doskách každých 5-7 minút prechádzajte, kým tepelná izolácia nebude pevne prilepená, obvykle 20-45 minút.

POZNÁMKA: Doba tuhnutia závisí na vlhkosti vzduchu. V prípade nízkej vlhkosti je nutné cez izolačné dosky prechádzať častejšie, až kým nebudú pevne fixované.

10. Pri použití izolačných dosiek rozmeru 600x1200 mm alebo menších, aplikujte pruhy lepidla v smere šírky dosiek.
11. Po vyprázdnení nádoby INSTA-STIKu premiestnite trubicu s hadicou na novú nádobu INSTA-STIKu. Postup: Zavrite ventil nádrže, na uvoľnenie zvyšného tlaku otvorte páčku uzáveru na hadici do polohy Zapnuté. Odskrutkujte z nádoby hadicu a premiestnite ju na novú nádrž. Okamžite trochu INSTA-STIKu z nádoby vypustite.
12. Prázdnu nádobu odložte do pôvodného balenia dnom hore – s ventilom otvoreným, aby sa uvoľnil prípadný zvyšný tlak.



Reprezentačné zastúpenie:
Dow Europe GmbH
Záhřebská 23/25
120 00 Praha 2
Tel.: 221 507 719
Fax: 222 510 529
E-mail: sstajer@dow.com
www.styrofoam.cz



Distribúciu zabezpečuje :
Ravago Bratislava, spol. s r. o.
Janoškova 10
831 03 Bratislava
Tel.: 02/4445 9073-5
Fax: 02/4425 9903
E-mail: ravago@ravago.sk
www.ravago.sk

Vlastnosti a výhody strešného lepidla INSTA-STIK™

- ››› jednoduchá, rýchla a čistá aplikácia
- ››› poskytuje rýchlu a pevnú priľnavosť k lepeným materiálom
- ››› krátka doba prípravy na použitie – za studena
- ››› žiadny podkladový náter
- ››› bezpečné použitie bez rizika požiaru
- ››› čisté použitie bez výparov a prachu
- ››› podklad nebude narušený mechanickým kotvením
- ››› žiadne tepelné mosty
- ››› vysoká výdatnosť – obsah nádoby INSTA-STIK™ v priemere postačuje na lepenie plochy 90 m²
- ››› lepidlo INSTA-STIK môže byť použité i na zvislých častiach konštrukcií (sokle, atiky)
- ››› rovnomerná a úsporná aplikácia vďaka profesionálnej nanášačej trubici



Ďalšie odporúčenia:

- ››› INSTA-STIK™ skladujte pri teplote +15 °C až +30 °C.
- ››› Doporučená teplota podkladu a okolitého prostredia je +5 °C až +40 °C.
- ››› Pri prerušení aplikácie INSTA-STIKu (aj cez noc) nechajte ventil na nádobe otvorený, uzavrite ovládacou páčkou uzáver na hadici a nechajte v nej lepidlo po celej dĺžke.
- ››› Ak sa zablokuje zaschnutým lepidlom koniec trubice, odrežte z nej postupne 10-25mm, pokiaľ nebude jej koniec celkom priechodný.
- ››› Pred likvidáciou obalu musí byť z nádoby vypustený všetok tlak a PU hmota. Nádoba je potom v zmysle zákona č. 409/2006 Z.z. kovový odpad.



Niekoľkonásobný aplikátor MBA 28

Na strešné plochy s malou členitosťou možno pre rýchle nanášanie INSTA-STIKu použiť viacnásobný aplikátor MBA 28.



INSTA-STIK Profesionálne strešné lepidlo



INSTA-STIK